SAFETY POSTER

Welding safety

1. **Clear the area before hot work** 29 CFR 1926.352(a)
2. **Post a fire watch when it is needed**
   29 CFR 1910.252(a)(2)(iii)(B)
3. **Keep fumes out of your breathing zone**
   29 CFR 1910.252(c)(1)(iv)
4. **Protect your eyes and skin from the arc**
   29 CFR 1910.252(b)(2)(i)(A)
   The arc's ultraviolet rays and intense light can burn your eyes and skin.
5. **Stay clear of electric shock** 29 CFR 1926.351(d)

DO

Clear the area, keep a fire watch, control fumes, shield your eyes and skin, and check your gear every time.

DON'T

Never dip a hot holder in water, and open the power supply switch when you leave or stop work for any appreciable length of time or move the machine.

CARTEL DE SEGURIDAD

Seguridad en soldadura

1. **Despejen el área antes del trabajo en caliente**
   29 CFR 1926.352(a)
   Cuando se pueda, lleven la pieza a un lugar seguro designado.
2. **Pongan un vigía contra incendios cuando haga falta** 29 CFR 1910.252(a)(2)(iii)(B)
3. **Mantengan los humos lejos de donde respiran**
   29 CFR 1910.252(c)(1)(iv)
4. **Protejan los ojos y la piel del arco**
   29 CFR 1910.252(b)(2)(i)(A)
   Los rayos ultravioleta y la luz tan fuerte del arco les pueden quemar los ojos y la piel.
5. **Eviten las descargas eléctricas (los toques)**
   29 CFR 1926.351(d)

HAGAN ESTO

Despejen el área, tengan un vigía contra incendios, controlen los humos, protéjanse los ojos y la piel, y revisen su equipo cada vez.

NO HAGAN ESTO

Nunca metan en agua un portaelectrodo caliente, y apaguen el interruptor de corriente de la máquina cuando se retiren o paren el trabajo por un buen rato, o cuando vayan a mover la máquina.

Free to use and share under CC BY-NC-SA 4.0. Credit: ToolboxKits, toolboxkits.com/topics/welding-safety/
ToolboxKits is not affiliated with OSHA or the U.S. Department of Labor. Not legal advice.
ToolboxKits no está afiliado con OSHA ni con el Departamento de Trabajo de EE. UU. No es asesoría legal.
toolboxkits.com/es/temas/seguridad-en-soldadura/